



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8, тел. 461-56-33

Предписание № 31-1-212/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБУ ЦДЮТТ
Колпинского района Санкт-Петербурга)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Колпинского района управления по Колпинскому району
Главного управления МЧС России по городу Санкт - Петербургу № 31-1-212 от 03.09.2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)



в период с 31 августа по 03 сентября 2020 года Севостьяновой Мариной Юрьевной, инспектором
ОНДПР Колпинского района управления по Колпинскому району Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты - здание
детского учреждения по адресу: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 23, лит. А,
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)



совместно со Светацовой Натальей Александровной - директором ГБУ ЦДЮТТ Колпинского
района Санкт-Петербурга,

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Помещения складского и технического назначения (складское помещение № 205, электрощитовые, серверная) не подвергнуты категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.08.2021 г.	Зам. директора по АХР ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района СПб  С. А. Борисенков
2.	В кабинетах № 304, 402, 412 горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2021 г.	Зам. директора по АХР ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района СПб  С. А. Борисенков
3.	На объект защиты не разработана декларация пожарной безопасности	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021 г.	
4.	Для отделки пола на путях эвакуации (общие коридоры 2, 3, 4 этажей) применяются материалы (паркетная доска) с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021г.	

5.	Руководитель организации не обеспечил осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п. 21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.08.2021г.	
6.	Руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра и проверки огнетушителей, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	п. 478 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.08.2021г.	<div data-bbox="1278 607 1576 763" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Зам. директора по АХР ГБУ ЦДЮОТ Колпинского района СПб  С. А. Борисенков </div>
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (в спортивном зале не работает табло «Выход»).	п. 43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.08.2021г.	<div data-bbox="1278 898 1576 1055" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Зам. директора по АХР ГБУ ЦДЮОТ Колпинского района СПб  С. А. Борисенков </div>
8.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше.	п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.08.2021г.	
9.	Со 2-го, 3-го, 4-го этажей отсутствуют нормативные эвакуационные выходы.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1, 3, 10 ст. 89, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021г.	

10.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету (на 2-ом этаже, около кабинета № 205) менее 2 м.(1,92м.).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021г.	
11.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету (на 2-ом этаже, около кабинета № 205) менее 1 м.(0,9м.).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условия.

Инспектор ОНДПР Колпинского района
управления по Колпинскому району ГУ МЧС России
по городу Санкт-Петербургу
(должность, фамилия, инициалы)

Севостьянова М.Ю.
государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» сентября 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Светашова Наталья Александровна – директор
ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

« 03 » 09 2020 г.