

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТЧЕТ

о выполнении предписания МЧС РФ №31-1-313/1 от 24.09.2021г.

| № п/п | Вид нарушения | Отметка о выполнении | Комментарии |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Для отделки пола на путях эвакуации (общие коридоры 2,3,4 этажей) применяются материалы (паркетная доска) с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 | Выполнено | Произведена замена покрытия на керамогранит в 2023 году |
| 2 | Руководитель организации не обеспечил осуществления проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) | Выполнено | Проведена огнезащитная обработка 22.11.2021 |
| 3 | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше | Выполнено | Испытания проведены 20.09.2022 |
| 4 | Со 2-го, 3-го, 4-го этажей отсутствуют нормативные эвакуационные выходы | Не выполнено | Требуется проведение работ по перепланировке. Предложение по дополнительной потребности расходов бюджета на 2024 год для финансирования данных работ направлено в администрацию Колпинского района |
| 5 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету (на 2-ом этаже, около кабинета 205) менее 1м. (0,9 м.). | Выполнено | Участок расширен до нормативных значений в 2022 году |

Директор

Н.А. Светашова